

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sostituzione di n. 2 portoni accesso locali officina

Facendo seguito alle segnalazioni di anomalie, pervenute per le vie brevi/maximo da parte del reparto officina Ges.a.p., si è proceduto al sopralluogo presso gli immobili segnalati, riscontrando le sotto elencate non conformità.

L'intervento riguarda la sostituzione di n. 2 portoni del locale officina, installati all'origine della realizzazione del manufatto corpo Officina, circa oltre 20 anni.

Si prevede la rimozione di n. 2 portoni di entrata in quanto molto ammalorati con la sostituzione di due nuovi del tipo sezionale industriale delle dim. 5200 x 4605H, in lamiera coibentata a scorrimento orizzontale, completo di motore laterale trifase a presa diretta, con quadro elettrico trifase e selettore a chiave Apri-chiudi-Stop.

I portoni saranno completi di: paracadute contro la rottura delle funi, funzionamento ad uomo presente, trasmettitore bicanale, coppia fotocellule, selettore esterno a parete, oblo' rettangolare in materiale plastico con cornice nera dim. 430x265H.

Un solo portone quello lato monte, sarà dotato di porta pedonale dim. 910x2260H, senza scalino inferiore, completa di serratura con cilindro di tipo Yale, maniglia interna ed esterna chiudiporta e microsicurezza.

Punta Raisi Il 06.05.2015

Responsabile Ufficio Manutenzione Ordinaria
Geom. Salvatore Vergardo

Visto:
UOP Manutenzione Infrastrutture
Arch. Giovanni Castiglia